

<http://pixelfehler24.de>



- [Home](#)
- [Preise](#)
- [Chiptuning](#)
- [Online-Reparaturauftrag](#)
- [AGB](#)
- [Info](#)
- [Forum](#)
- [Kontakt](#)

## 5 JAHRE GARANTIE AUF ERNEUERTE PIXELAUSFÄLLE

### HAUPTMENÜ

- [Home](#)
- [Preise](#)
- [Chiptuning](#)
- [Online-Reparaturauftrag](#)
- [Info](#)
- [Forum](#)
- [Kontakt](#)

### LOGIN

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben

[Passwort vergessen?](#)  
[Noch kein Benutzerkonto?](#)  
[Registrieren](#)

HOME   
 TEL: 0511-8072337   
 FAX: 0511-2156740   
 HOTLINE:0178-6997857

### HÜBNER DIGITAL TACHO SERVICE

Pixelfehlerreparatur und Instandsetzung von Anzeigen in Tachometern, Klimabedienteilen, Bordcomputer Farbdisplays, MID, CID, TID, SID, FIS für verschiedene Automarken wie BMW, Mercedes, Audi, Opel, Saab, VW,Skoda, Range Rover, Renault, Peugeot, Ford und alle andere Hersteller.

#### Beispielbilder vor und nach der Reparatur



<http://pixelfehler24.de>

#### Wir bieten an:

- Tachobeleuchtungsreparatur für: Mercedes W210, W211, W220, W221, Audi, BMW 7er, 5er, Skoda, Lexus, Maybach
- Navigationssystemreparatur: CD-Lesefehler, Displaybeleuchtungsausfall usw.
- Service Vor-Ort (für die gewerblichen Kunden im Umkreis von 50 km)
- Pixelfehler-Reparatur (Tacho, Klimabidienteile FIS, MID, SID, TID und CID-Farbdisplays)
- Tachokorrektur (Gebrauchttacho adoptieren)
- Steuergerätreparatur (Motorsteuergerät)
- Leihtachometer für Geschäftskunden (BMW, Mercedes)
- Chiptuning (OBD 2 Fahrzeuge)
- Tachoumprogrammierung
- Tachoinstandsetzung

<http://pixelfehler24.de>

Pixelfehler in Tachos und Kombiinstrumenten bei Fahrzeugen mit Digitaltachos (CID, FIS, MID, SID, TID) sind nicht nur häufige Ursache für Ärger der Autofahrer, sondern auch gefährlich. Ein Tacho mit Pixelfehlern in der Anzeige ist schlecht bis gar nicht lesbar. So können Ihnen wichtige Mitteilungen über den Anstehenden Service und Warnungen des Bordcomputers entgehen. Dies hat zur Folge, dass wegen des Informationsmangels Schaden am Auto entstehen, die vermeidbar wären. Der Pixelausfall ist bei allen Instrumenten mit Digitalanzeigen, meistens nur eine Frage der Zeit, denn durch die ständigen Vibrationen und Verarbeitungsfehler treten solche Fehler auch bei neueren Fahrzeugen der Oberklasse wie BMW, Audi, oder Mercedes immer häufiger auf. Die meisten Vertragswerkstätten bieten in diesem Fall nur den kompletten Tachotausch und keine Reparatur an. So kommen zu dem Ärger auch noch die Kosten für den teureren, neuen Tacho und den Aus- und Einbau. Dies muss aber nicht sein, denn es gibt die Möglichkeit den Tacho preisgünstig reparieren zu lassen. Die Reparatur sollte aber nur durch einen Fachmann vorgenommen werden, da sonst größere Schäden an dem Tacho und der Bordelektronik nicht ausgeschlossen werden können.

Eine Reparatur, durch unseren Fachmann im Haus, dauert in der Regel ca. eine Stunde mit Aus- und Einbau. Sie können natürlich den Tacho bzw. Klimabedienteil selbst ausbauen und auf dem Postweg zur Reparatur schicken, dadurch verlängert sich die Reparaturzeit lediglich um einen Tag. D.h. der reparierte Tacho wird noch am selben Tag an Sie zurückgeschickt.

Sollte es jedoch wieder Probleme mit der Tachoanzeige geben, sind Sie bei uns mit 5 Jahren Garantie, auf erneuerte Pixelausfälle, auf der sicheren Seite.

Valid XHTML & CSS - Design by ah-68 - Copyright © 2007 by HDTS

[Impressum](#)